


So einfach geht's...

Holz-Arbeitsplatten überzeugen durch ihre einzigartige Qualität und garantieren dabei eine unvergleichliche und natürliche Ausstrahlung. Damit die unverwechselbare Optik auch dauerhaft erhalten bleibt, bedarf es regelmäßiger Pflege. Perfekt gelingt dies mit dem speziell für die Anforderungen bei Arbeitsplatten entwickelten Arbeitsplatten-Öl von CLOU.

Aufgrund seiner Inhaltsstoffe und deren Zusammensetzung ist es deutlich beständiger als herkömmliche Holzöle. Gleichzeitig enthält es nur einen geringen Lösemittelanteil, was wiederum der Umwelt und der Gesundheit zu Gute kommt.

Das CLOU Arbeitsplatten-Öl dringt tief in das Holz ein und belebt die natürliche Holzmaserung, verschließt dabei aber nicht die Poren. Somit bildet sich keine Schicht, die über dem Holz liegt, wie z.B. bei Holzlackierungen. Das Holz bleibt an der Oberfläche offenporig und diffusionsdurchlässig; das Holz kann weiter atmen. Zudem schützt es die Oberfläche nachhaltig vor Schmutz, dem Eindringen von Flüssigkeiten und ist beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel und Trinkalkohol. Selbst gegenüber Flecken durch Wasser, Kaffee oder Rotwein wird das Holz deutlich unempfindlicher.



Die perfekte Pflege für Holz-Arbeitsplatten

- ✓ erhält den natürlichen Holzcharakter
- ✓ hohe Füllkraft
- ✓ besonders strapazierfähig
- ✓ für Kinderspielzeug geeignet



Holz-Arbeitsplatten natürlich schützen und pflegen


Schritt-für-Schritt-Anleitung



CLOU[®]

Alfred Clouth
Lackfabrik GmbH & Co. KG
Otto-Scheugenflug-Str. 2
63073 Offenbach/M.
Tel. 069-89007-0 · www.clou.de

CLOU[®]



Oberfläche vor dem Ölen in Holzstrukturrichtung mit Körnung 180 anschleifen und entstauben.



CLOU Arbeitsplatten-Öl vor Gebrauch gut schütteln. Während der Verarbeitung und Trocknung ausreichend lüften.



Das Öl mit einem Pinsel oder Öl-Roller gleichmäßig satt in Holzstrukturrichtung auftragen und ca. 30 Minuten einziehen lassen.



Nicht eingedrungenes Öl mit einem sauberen Baumwolltuch oder dem CLOU Poliertuch restlos entfernen und die Fläche trockenpolieren. Die Fläche 1–2 Tage bei guter Belüftung durchtrocknen lassen und nachpolieren. Die geölte Fläche während der ersten 14 Tage nicht feucht reinigen oder abdecken.



Achtung: Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Lappen nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



Zur Pflege die geölte Oberfläche regelmäßig dünn mit CLOU Arbeitsplatten-Öl nachbehandeln. Nicht eingedrungenes Öl immer restlos von der Oberfläche entfernen.